

¿HUELE A GAS NATURAL?

SALGA DE INMEDIATO.
LLAME AL 911.

Use todos sus sentidos para estar atento a las señales de una fuga de gas natural.



VISTA

Una fuga de gas natural provoca algunas veces burbujas en el agua, erupción de tierra o plantas muertas.



OÍDO

Una fuga de gas natural emite algunas veces un silbido cerca de una línea o medidor de gas natural.



OLFATO

El gas natural huele como a huevos podridos.

Si sospecha que existe una fuga de gas natural:

Salga del lugar de inmediato.

Llame al 911 o llame a Piedmont al 800.752.7504 (llame desde la casa de un vecino o desde otro lugar lejano al lugar donde huele a gas natural).



- **NO** use ningún artefacto eléctrico que pueda producir chispas, ni tampoco utilice teléfonos celulares.



- **NO** opere interruptores de luz.



- **NO** encienda un cerillo (fósforo).



- **NO** trate de buscar el origen de la fuga.



- **NO** trate de detener la fuga de gas natural.



- **NO** vuelva al lugar hasta que Piedmont Natural Gas o los servicios de emergencia hayan declarado que ha pasado el peligro.

Piedmont Natural Gas no le da mantenimiento a las tuberías de gas natural más allá o corriente abajo del medidor. Usted debe darle mantenimiento a dicha tubería al inspeccionar periódicamente que no haya fugas. Si la tubería es de metal, también deberá observar si hay indicios de corrosión. Deberá reparar la tubería si descubre que hay corrosión o fugas. Si necesita ayuda para localizar, inspeccionar o reparar tuberías enterradas, por favor comuníquese con Piedmont Natural Gas o con un contratista de calefacción/plomería con licencia. Siempre debe llamar al 811 antes de excavar. Una vez que estén marcadas las líneas en el terreno, siempre excave a mano si va a excavar cerca de las tuberías de gas natural.



piedmontng.com



800.752.7504